

大洲市内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【大洲小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道441号	大洲市大洲421番地付近の道路から大洲市柚木に向けてのカーブ	歩道が狭く、カーブであり、車の速度も速い。昨年度は園児の事故もあり。	路肩のカラー化	県
国道56号	大洲市北只170-1番地付近の交差点(高速道路下)	宇和島から大洲市内への左折車が、指示器なしに曲がってきたり、スピードを出しすぎている。	「注意喚起の表示」等設置、横断旗配布	国・警察
市道山根線	大洲市大洲720番地付近のカーブ	見通しが悪く道は狭い。車、自転車、歩行者が多く混雑している。	交通ルールの遵守等指導	学校
県道大洲保内線	大洲市大洲935-6番地付近の五叉路	道幅が狭く交通量が多い。八幡浜方面からの車のスピードが速く止まらない。	交通ルールの遵守等指導	学校
県道大洲保内線	大洲市大洲930番地付近のカーブ	道幅が狭く、見通しが悪い。スピードも速く、大洲小児童も2回接触事故に遭っている。	区画線の引き直し、「注意喚起標示」設置	県
国道56号	大洲市北只606-5番地付近の交差点	車のスピードが速く、信号無視の車も多い。	「注意喚起の表示」等設置、横断旗配布	国

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、国土交通省、県土木、大洲警察署、市建設課

【喜多小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道若宮畑の前線	大洲市若宮867番地付近の三叉路	横断する児童が多いが、横断歩道がない。	「通学路」の表示要望	—
市道東大洲2号線	大洲市東大洲84-3番地付近と大洲農高の間の市道	下校時の道を横断する児童が多いが、横断歩道がない。	停止線の塗り直し	警察
市道大洲徳森線	大洲市田口2507番地付近の交差点	複雑な形の交差点 登校時は交通量も多い。	交通ルールの遵守等指導	学校
県道櫛生大洲線	大洲市五郎乙22番地付近の道	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。	ラバーコーンの設置等	県
県道櫛生大洲線	大洲市五郎乙22番地付近の交差点	複雑な形の交差点 横断歩道はあるが、見通しも悪く危険	交通ルールの遵守等指導	学校
県道長浜中村線	大洲市五郎1580番地付近	歩道が狭い上、車の流れが早く危険。 通学路の標識も無い。	区画線の引き直し、「通学路」の表示要望	県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県土木、大洲警察署、市建設課

【平小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道永田線	大洲市徳森1304-8番地付近川沿い(小鳥越東)	住宅が混みあって道路が狭い。三叉路に停止線やミラーがない。	道路一部拡幅	市
市道弁天田野々線	大洲市徳森407-1番地付近三叉路(中山東)	登校時交通量が多く、松ヶ花から来る児童の横断が危険である。	横断歩道の塗り直し	警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、大洲警察署、市建設課

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

【平野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
国道197号	大洲市平野野田806-6番地付近の歩道	自転車通学の児童・生徒が多いにもかかわらず、幅が狭く、小さなカーブが多い。	歩道の拡幅、歩道段差解消	県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県土木、大洲警察署

【菅田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道菅田町通り線	大洲市菅田町菅田740番地付近 ①	三叉路で横断歩道はあるが、交通量が多く、注意して通らないと危険。	交通ルールの遵守等指導	学校
市道菅田町通り線	大洲市菅田町菅田740番地付近 ②	歩道と車道の区別はあるが、ガードレール等の安全措置がなされていないため危険。	交通ルールの遵守等指導	学校
県道菅田五郎停車場線	大洲市菅田町菅田甲944-1番地付近の交差点(下東)	三叉路で、朝夕は、大洲方面への抜け道として利用する車が多く危険。	区画線の引き直し	県
国道197号	大洲市菅田町菅田甲1983番地付近の交差点	信号機はあるが交通量が多く、変則的な交差点のため危険。	ガードレール設置、車両進入防止コーン設置	県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県土木、大洲警察署、市建設課

【大成小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道小田河辺大洲線	大洲市森山甲697-2番地付近の西側の道路	カーブで見通しが悪く、道幅が狭い。工事中ダンプの往来がある。	学校・見守り隊で対応	学校
県道小田河辺大洲線	大洲市森山甲729番地付近の東100mの道路	見通しが悪い。	区画線の引き直し、ラバーコーン設置	県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA役員、安協支部長、県土木、大洲警察署

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

【新谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道新谷八多喜新町線	大洲市新谷町甲280番地付近のT字路	交通量が多いが信号がなく、歩道と車道の区別もない。	交通ルールの遵守等指導	学校
県道柳沢新谷停車場線	大洲市新谷町甲18番地付近の交差点	交通量が多いが信号がなく、歩道と車道の区別もない。	カーブミラーの設置	県
県道柳沢新谷停車場線	大洲市新谷町甲238-1番地付近	通学時間帯にスピードを上げて通る車が多く、歩道がないため危ない。	「注意喚起標示」設置	県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県土木、大洲警察署、市建設課

【三善小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道春賀線	大洲市春賀甲962番地の辺り	深部川の橋にガードレールもなく、狭いため危険である。	「ガードパイプ設置」要望	—
市道春賀線	大洲市春賀甲763番地の辺り	通学路とJRの線路との段差が少なく、両方が接近しているので危ない。	交通ルールの遵守等指導	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、大洲警察署、市建設課

【粟津小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道大洲長浜線	大洲市米津甲153-3番地付近の県道	交通量が多いにもかかわらず、横断歩道がない。	交通ルールの遵守等指導	学校
市道湯ノ子線	大洲市米津甲274-1番地付近のガード下(防犯)	見通しが悪く、まわりに家も少ない。	通学路の変更	学校
県道瀬田八多喜停車場線	大洲市八多喜64-2番地付近の交差点	学校前で、見通しが悪く交通量が多い交差点。	交差点内カラー舗装化、区画線の引き直し、停止線塗り直し	県・警察
市道新谷八多喜新町線	大洲市八多喜甲1392-3番地付近の交差点	宇山方面からの下り坂は一時停止があり、自転車など危険。	停止線の塗り直し	警察
県道大洲長浜線	大洲市八多喜甲211-1番地付近の交差点	信号と踏切が近く、青信号での自動車の通行も危険。	交通ルールの遵守等指導	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県土木、大洲警察署、市建設課

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

【白滝小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道大洲長浜線	大洲市白滝甲1090番地付近の横断歩道	横断旗は設置してあるものの緩やかなカーブのため発見が遅れる。	交通ルールの遵守等指導	学校
県道大洲長浜線	大洲市白滝甲370-2番地付近の横断歩道	横断旗は設置してあるものの踏切を渡る車も多く横断のタイミングが難しい。	横断歩道の塗り直し	警察

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県土木、大洲警察署

【大和小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道大洲長浜線	JR出石駅下県道	工事に伴い通学路が変更。歩道と車道の区別がない場所がある。	交通ルールの遵守等指導	学校
県道長浜中村線	大洲市長浜町下須戒甲637番地付近から沖浦方面	交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。梅雨時は、落石もある。	交通ルールの遵守等指導	学校
市道大和・出石線	大洲市長浜町下須戒甲1798番地付近	横断時、見通しが悪く、車が来ていることに気付きにくいので危ない。	「通学路」の表示要望	—

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県土木、大洲警察署、市建設課

【長浜小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道駒手町線	大洲市長浜甲208-8番地付近	道路幅が狭く、歩道と車道の区別がない。	区画線片側新設	市
県道大洲長浜線	大洲市長浜甲19番地付近	交通量が多く、車のスピードも出ている。車歩道の区別もない。	ラバーコーン設置	県
市道駒手町線	大洲市長浜甲233番地付近の道路	車が急に出てくる。道路幅が狭く、歩道と車道の区別がない。	区画線片側新設	市
市道横町・昭通通線	大洲市長浜甲176番地付近と長浜小学校の間の道路	道路幅が狭く、歩道と車道の区別がない。	区画線片側新設	市
県道大洲長浜線	大洲市長浜甲146番地付近の交差点	交通量が多い上に、見通しが悪い。	交通ルールの遵守等指導	学校
県道長浜中村線	大洲市長浜町沖浦丙2185番地付近	車のスピードも出ており、歩道と車道の区別がない。横断歩道もない。	交通ルールの遵守等指導	学校
国道378号	JR長浜駅前	交通量があり、見通しが悪い。車のスピードも出ている。	交通ルールの遵守等指導	学校
国道378号	大洲市長浜甲1024-14番地付近(長浜交番付近)の道路	交通量が多く、車のスピードも出ている。信号機がない。	交通ルールの遵守等指導	学校
国道378号	大洲市長浜甲466番地付近の国道378号	交通量が多く、車のスピードも出ている。ガードレールがない。	交通ルールの遵守等指導	学校
国道378号	長浜支所前バス停	バス降車後の横断。交通量が多く、車のスピードも出ている。	交通ルールの遵守等指導	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県土木、大洲警察署、市建設課

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

【中野小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道肱川公園線	大洲市肱川町鹿野川大橋の右岸側	交通量が多く、横断歩道を渡るときに注意が必要である。	カーブミラーの設置、横断旗配布	県・警察
県道肱川公園線	大洲市肱川町鹿野川大橋の右岸側 ～ 鹿野川方面	交通量が多いが、歩道がなく、急に車道が狭くなっている。	改良計画路線、交通ルールへの遵守等指導	県・学校
県道肱川公園線	肱川町犬返り団地前	交通量が多く、歩道もなく、車道も急に狭くなっている。	「飛び出し注意」の看板設置要望	—

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA会長、県土木、大洲警察署

【正山小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道津の内道野尾線	大洲市肱川町名荷谷 学校と道野尾を結ぶ道路①	車道と路側帯との境の白線が消えたり、薄くなって見えにくくなっている。	一部区画線引き直し	市
市道津の内道野尾線	大洲市肱川町名荷谷 学校と道野尾を結ぶ道路②	道路脇の雑草が茂って道路に侵入しており、路側帯が狭く歩きにくくなっている場所が多数ある。	交通ルールへの遵守等指導	学校
市道津の内道野尾線	大洲市肱川町名荷谷 学校下の4つ角 西側方面 公園の手前	登下校時に、いつも児童が道路を横断しているが、横断歩道がない。	交通ルールへの遵守等指導	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、大洲警察署、市建設課

【大谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道蔵川大谷線	大豊橋～郵便局	道が狭く児童が自動車と安全にすれ違うスペースがない。	改良計画路線、交通ルールへの遵守等指導	県・学校
県道蔵川大谷線	小学校～広常集会所	道が狭く、カーブで見通しがきかない。	カーブミラーの補修	県
県道蔵川大谷線	小学校下	大雨時、小川が氾濫し通学路に大量に流れ出てくる。	谷止め擁壁の施工	県

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県土木、大洲警察署

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

【予子林小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道肱川公園線	予子林自治センター前の横断歩道	カーブ後すぐに横断歩道があり危険。路面表示がやや薄くなっている。	カーブミラーの補修、通学路標識の補修	県
県道肱川公園線	藤の原バス停の少し手前	本校校区の車道では、道幅が一番狭く、もちろん歩道もない。	交通ルールの遵守等指導	学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、県土木、大洲警察署

【〇〇小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体

【〇〇小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。