

通学路対策箇所図【菅田小学校】

【合同点検対策検討メンバー】
教育委員会、小学校、県土木、
大洲警察署、市建設課

..... : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【国道197号】

・信号機はあるが交通量が多く、変則的な交差点のため危険。



【対策メニュー】

- ・ガードレール設置。
- ・車両進入防止コーン設置

【県道菅田五郎停車場線】

・三叉路で、朝夕は、大洲方面への抜け道として利用する車が多く危険。



【対策メニュー】

- ・区画線の引き直し

【市道菅田町通り線】

・三叉路で横断歩道はあるが、交通量が多く、注意して通らないと危険。



【対策メニュー】

- ・交通ルールの遵守等指導

【市道菅田町通り線】

・歩道と車道の区別はあるが、ガードレール等の安全措置がなされていないため危険。



【対策メニュー】

- ・交通ルールの遵守等指導

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

「この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web システムから提供されたものである。」