

通学路対策箇所図【長浜小学校】

【合同点検対策検討メンバー】
教育委員会、小学校、県土木、
大洲警察署、市建設課

..... : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【国道378号】

・交通量が多く、車のスピードも出ている。信号機がない。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導

【国道378号】

・交通量が多く、車のスピードも出ている。ガードレールがない。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導

【国道378号】

・交通量があり、見通しが悪い。車のスピードも出ている。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導

【国道378号】

・バス降車後の横断。交通量が多く、車のスピードも出ている。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導

【県道大洲長浜線】

・交通量が多い上に、見通しが悪い。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導

【県道長浜中村線】

・車のスピードも出ており、歩道と車道の区別がない。横断歩道もない。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導

【市道駒手町線】

・車が急に出てくる。道路幅が狭く、歩道と車道の区別がない。



【対策メニュー】

・区画線片側新設

【市道駒手町線】

・道路幅が狭く、歩道と車道の区別がない。



【対策メニュー】

・区画線片側新設

【県道大洲長浜線】

・交通量が多く、車のスピードも出ている。車歩道の区別もない。



【対策メニュー】

・ラバーコーン設置

【市道横町・昭和通線】

・道路幅が狭く、歩道と車道の区別がない。



【対策メニュー】

・区画線片側新設

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

「この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web システムから提供されたものである。」