(様式1) 2 大教総第2877号

令和2年11月24日

文部科学大臣 殿

愛媛県大洲市長 二宮隆久

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価(事後評価)の結果を報告します。

- 施設整備計画の名称
  大洲市立学校等施設整備計画
- 計画期間
  平成31/令和元年度(1年間)

(担当)

大洲市教育委員会教育総務課

住所:愛媛県大洲市大洲690番地の1

電話:0893-24-1729

## (様式2)

## 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和2年10月 事務事業評価等による評価

#### (2) 評価の方法

当市において実施している行政評価(事務事業評価)等により評価を行い、評価結果等につい て当市ホームページで公表する。

## 4. 総合的な所見

新谷中学校屋内運動場及び大洲南中学校校舎が令和2年度に繰越となったものの、計画した 全ての事業を実施できたことで、当市の学校施設の耐震化に進捗が見られた。

しかしながら、耐震基準に満たない建物が残っている状況にあるため、今後も引き続き耐震工事 を推進する必要がある。また、耐震化以外の学校施設整備についても、必要に応じて計画的に実 行していくこととする。

### 5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】

(目標を達成した)/ 達成できなかった

## 【所見】

平小学校校舎及び大洲南中学校校舎について、耐震補強工事と併行して外壁・内壁改修等の 大規模改造(老朽)事業を実施し、建物の耐久性の確保を図った。

【大規模改造(老朽)事業】 平小学校校舎、大洲南中学校校舎 (2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】

(目標を達成した)/ 達成できなかった

### 【所見】

耐震診断により耐震性が低いことが確認されていた施設について、改築・耐震補強の事業を実 施した。今後も早急かつ計画的に耐震化を進めるとともに、地震、津波等の災害時における避難 所としての役割を果たしていくため、防災機能の強化を図っていく必要がある。

#### 【改築事業】

栗津小学校屋内運動場、新谷中学校屋内運動場、長浜中学校屋内運動場、 大洲北中学校校舎 · 屋内運動場

## 【耐震補強事業】

平小学校校舎、大洲南中学校校舎

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】

(目標を達成した)/ 達成できなかった

## 【所見】

肱東中学校の施設外周について、老朽化のためフェンスの機能が低下しているとともに、門扉 が設置されていない箇所があったため、フェンス改修と門扉新設の大規模改造(防犯)事業を実 施し、安全対策を図った。

【大規模改造(防犯)事業】 肱東中学校

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】

(目標を達成した)/ 達成できなかった

#### 【所見】

粟津小学校・新谷中学校・長浜中学校・大洲北中学校の屋内運動場について、環境に配慮した 施設整備の一環として太陽光発電設備を改築工事に併せて導入し、児童生徒の環境教育に活 用するとともに、地域の防災拠点として災害時に活用できる環境を整備した。

また、平小学校校舎については、耐震補強工事に併せて大規模改造(トイレ)事業を実施し、教 育環境の質的向上を図った。

#### 【太陽光発電設備導入】

栗津小学校屋内運動場、新谷中学校屋内運動場、長浜中学校屋内運動場、 大洲北中学校屋内運動場

【大規模改造(トイレ)事業】

平小学校校舎

(5)	(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備									
	目標の達成状況】	目標を達成した / 達成できなかった								
(F	<b>听見</b> 】									

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

粟津小学校屋内運動場、新谷中学校屋内運動場、大洲北中学校校舎・屋内運動場は、旧施設のとりこわし後、同じ位置に建設している。

長浜中学校については、旧屋内運動場とりこわし(H29.11完了)後、その場所に校舎を建設(H30.12完了)し、旧校舎とりこわし(H31.4完了)後、その場所に屋内運動場を建設(R2.3完了)している。

# (様式3)

# 7. 事業ごとの実施状況

	目標	事業区分	整備方針				事業完了	(実施しなかった場合)	備考
学校等の名称			事業単位	建物区分	構造 区分	全事業期間 (契約~完成)	年月日	未実施の理由・今後の対応予定等	(改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
平小学校( I 期工事)	(2)	09	地震補強	校	R	R2.3~R3.1	R2.3.31		
平小学校( I 期工事)	(1)	12	大規模改造(老朽)	校	R	R2.3~R3.1	R2.3.31		
平小学校( I 期工事)	(1)	12	大規模改造(老朽)	校	S	R2.3~R3.1	R2.3.31		
平小学校( I 期工事)	(1)	15	大規模改造(トイレ)	校		R2.3~R3.1	R2.3.31		
栗津小学校(Ⅰ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	W	R2.3~R3.3	R2.3.31		R2.3~R2.5 旧施設とりこわし
栗津小学校(Ⅰ期工事)	(2)	04	不適格改築	屋	W	R2.3~R3.3	R2.3.31		
栗津小学校(Ⅰ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	屋		R2.3~R3.3	R2.3.31		
大洲南中学校( I 期工事)	(2)	09	地震補強	校	R	R2.5~R2.10	R2.11.11		
大洲南中学校( I 期工事)	(1)	12	大規模改造(老朽)	校	R	R2.5~R2.10	R2.11.11		
新谷中学校(Ⅱ期工事)	(4)	04	不適格改築	屋	R	H31.3∼R2.7	R2.8.6		H31.4~R1.5 旧施設とりこわし
新谷中学校(Ⅱ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	屋		H31.3∼R2.7	R2.8.6		
長浜中学校	(2)	04	不適格改築	屋	買R	H31.4∼R2.3	R2.3.30		H29.10~H29.11 旧施設とりこわし
長浜中学校	(4)	37	太陽光発電等	屋		H31.4∼R2.3	R2.3.30		
大洲北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	S	H30.9∼R2.1	R2.2.13		H30.12~H31.2 旧施設とりこわし
大洲北中学校(Ⅱ期工事)	(2)	01	不適格改築	屋	R	H30.9∼R2.1	R2.2.13		H30.10~H30.12 旧施設とりこわし
大洲北中学校(Ⅱ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	屋	-	H30.9∼R2.1	R2.2.13		
肱東中学校	(3)	22	大規模改造(防犯)	校	-	R1.12~R2.3	R2.3.30		