

令和5年度通学路危険箇所一覧（R6.3.18現在）

校区	番号	危険箇所	道路種別	状況等	対応等
大洲小・大洲南中	1	大洲市大洲836-5付近 小谷商店前三叉路	市道	久米地区・鉄砲町方面から来る児童生徒が、三差路を東西に直進横断し、下校時も逆方向に横断する。車からの見通しが悪く、横断歩道を新設するなど改善を要する。	R3点検済。インターロッキング舗装のため早急な対応困難で経過観察中。歩行者注意表示済。将来の道路改修時に総合的な対策を実施予定。
	2	大洲市大洲1005付近 大洲南中前 道路	市道	歩道部分は確保できているが、登下校時には児童生徒が集中するとともに、交通量も多い。街路樹が大きくなりすぎて、集団登下校の妨げになっている。	R2石椅子撤去後、通行がスムーズとなる。朝夕の通行量変わらず危険。生活道路で、通行制限は難しい。迂回要請看板対応は可。学校での指導で対応中。中央交番署員にパトロール強化を依頼(大洲小)。
	3	大洲市大洲649-1付近 あさもや付近	国道 市道	交差点自体の改修はされたが、柚木方面から来た児童生徒が左折する際、電柱を迂回する時に大きくふくらみ、山根方面から出てきた車と危険な状態になる。また、あさもやの駐車場に入る大型バスを含めた車両が多く、児童生徒の通行に危険が多い。	R1点検済。R2.11/24改修済。
	4	大洲市大洲728-1付近 大洲郵便局前～ショッパーズ	市道	対策後も郵便局やショッパーズ前の停車車両が多く、停車車両をよけて歩行する際交錯するなど、登下校に大きな支障がある。	R3点検済。郵便局でコーン設置済。警察による巡回実施。路上駐停車への継続的な対応が必要。学校での指導で対応中。
	5	大洲市大洲421～387付近 柚木地区大洲神社～臥龍の湯	国道	再舗装が終了したが、道幅が狭いうえに観光バスをはじめとする交通量が多く、特に下校時が危険である。	R1点検済。舗装、グリーンベルト設置済。今後、長期的な視点で改修の可能性あり。当面は、学校での安全指導で対応。
	6	大洲市大洲727-2～925付近 県道大洲穂内線三の丸～鉄砲町松楽旅館～教会前～水門	県道	道幅が狭く、交通量が多い。旧商店の看板等が歩行者通行を遮る。	R1点検済。グリーンベルト設置済。学校での指導で対応中。
	7	大洲市柚木337付近 県道と旧道合流点	県道	集団登校時に柚木商店街の裏通りから県道に出るとき、道幅が狭く、歩道のない大きなカーブになっている。また朝の交通量もかなり多い。	R1点検済。当面学校での指導で対応。
	8	大洲市大洲755-6前の五叉路 伊予鉄バス鉄砲町バス停付近	県道	変則的な五叉路で、横断歩道の設置が複雑である。交通量が多く、信号もなく見通しが悪い。	R3点検済。学校での児童生徒への指導、通行方法指定で対応。
	9	大洲市阿蔵 喜行橋	市道	久米川側のガードレールがなくなり、自転車通学性の安全確保上に問題がある。	R5点検済。県土木事務所と協議しガードレール設置の方向で検討を進める。
10	大洲市若宮332番地 喜多小前横断歩道	県道	スプレーで応急処置はしてもらったが、横断歩道・停止線が消えている。	R3点検済。補修済。	
11	大洲市田口390前の三叉路居 酒屋 なな	県道	信号の無い横断歩道の横断が危険なので、信号機があるとよい。	R1点検済。両側に信号機があり、迂回する。横断については児童生徒への注意喚起。	
12	大洲市田口548前の交差点 セブンイレブン	市道	交通量が多く、道路横断時に危険を感じる。	R1点検済。学校での指導で対応中。	
13	大洲市田口2507前の交差点 大洲中央病院	市道	交差点の中央部が高くなっていることと、道路脇の民家の植栽が成長しており、児童が隠れて見えない。	カラー舗装済。R3点検済。学校での指導で対応中。民家の協力要請。	

14	大洲市東大洲13-1～田口29-1 (大洲都市計画道路 若宮東大洲線外1路線) 大洲農業高校前～喫茶正山	市道	平成28年度通学路合同点検に基づき道路拡幅及び歩道整備工事中。現在は工事中であり、指定通学路を解除しているが、工事完了後は再指定する予定である。	R3点検済。令和5年6月に大洲都市計画道路事業で道路拡幅及び歩道整備工事竣工。工事期間中は通学路指定とはせず、工事完了後再指定予定。
15	大洲市若宮715-2以東の旧道 セブン美容室	市道	道幅が狭く、見通しも悪い。登下校人数が多く、列が長くなるとともに、そこへスピードを出して走る車がある。生活道路でもあり、交通量も多い。	グリーンベルト設置済。R3点検済。学校での指導で対応中。
16	大洲市五郎1580-3下の県道43号線 畑の前橋	県道	土手横の道スピードを出して走る車が、そのままのスピードで走ってくることがある。	R1点検済。安全指導及び通学路変更で対応。工事中のため、畑の前橋を通学路として利用している状況。
17	大洲市田口694-1前の交差点 ダイソー	国道 市道	交差点が複雑で、車から歩行者を確認する際、街路樹で見えにくくなる。信号待ちをする児童が見えにくい。歩行者の待機場所にも課題がある。	R3点検済。三原産業前交差点前～ホテルオータ前まで街路樹含めて経過観察。学校での通行指導で対応中。
18	大洲市田口80 田口ローソン	市道	横断歩道はあるが、交通量が多く、信号がないので危険である。自転車で通行する生徒も多く、接触の危険がある。	R1点検済。児童生徒への指導及び注意喚起。カラー舗装済。
19	大洲市若宮332 喜多小前交差点	市道	信号機があるが、登下校時に多数の児童が合流する。その割に歩道の幅が狭く、歩道から児童生徒があふれる。そこに中学生の自転車が通行し一層危険。自転車通学生への地域からの苦情あり。	R1点検済。当面、児童生徒への注意喚起。歩行者溜りが小さく、対応急務。自転車通行生への地域からの苦情もあり、総合的な対応を要する。見守り隊の協力。
20	大洲市東若宮1-1付近 松林モータース 河原崎踏切	市道	線路沿いの通学路が抜け道ようになっており、登校時刻に車が勢いよく入ってくる。	R1点検済。学校での指導で対応中。徐行表示済。踏切拡張は継続対応。
21	大洲市若宮4-7付近 大洲踏切	県道	喜多小へ向かう方向で、踏切を横断した後の道幅が狭く、車の往来と重なると危険である。	R1点検済。学校での指導で対応中。建設課でグリーンベルトの延長を検討中。
22	大洲市東大洲137～東大洲344 付近都谷川(城戸眼科前～ルイス キャロル前)	市道	川沿いの自転車道と市道交差点の停止線位置が不都合で、接触の危険がある。点滅信号設置も必要である。コインランドリー付近が混乱する。ルイスキャロル前の改善を要望する。	R3点検済。学校での指導で対応中。一灯式信号は撤去予定。
23	大洲市中村694-1 ホテルオータ前	国道 市道	旧保安協会前のカーブミラーが破損し、そのまま撤去された。ある方が助かる。	R3点検済。地域との協議で撤去したが、継続して協議必要。学校で安全指導。
24	大洲市東大洲35-1 カットインシエア	市道	低学年の下校時、カットインシエアの前から、保護者が迎えに来ている旧医院駐車場に渡る際に、横断歩道があればよい。小学生と中学校自転車通学生徒の折衝の危険あり。	R1点検済。横断歩道の設置は道路形状から困難。道路改良されれば再検討。学校での指導で対応中。保護者への要請。
25	大洲市若宮332 五郎大橋～喜多小	県道	大型ダンプカーがスピードを出して通過するため下校中に恐怖を感じる。速度や騒音の抑制を願う。	R3点検済。土木事務所から事業者等に安全な運行を依頼する。R4再度要請。
26	大洲市東大洲69 北中プール前交差点	市道	登下校時間帯に人、自転車、車の往来が多く、車の停止線の必要を感じる。生活道路でもあり、交通量も多い。	一部ガードパイプ設置済。R3点検済。生徒への指導継続及び状況を経過観察する。
27	大洲市中村274-1 岡動物病院南	市道 民地	住宅を囲むブロック塀が老朽化して、その横を通っての登下校が不安があり、改修の必要性がある。	R3担当で現地点検。民地であり、所有者に改善の要請済。学校で歩行注意指導。
28	大洲市若宮732付近 愛媛県大洲庁舎裏	市道 民地	放置畑の野草が伸び、通行者の視界がきかず、登下校している児童が見えない。	R3公民館に連絡。
29	大洲市中村199 中村踏切	市道 JR	幅の狭い踏切を歩行者(児童生徒)と多くの車両が通行し、危険を感じる。	R3教育委員会担当者が現地確認。学校での指導。

	30	大洲市常磐町45 柿見時計店向かい	市道 民地	旧店舗の天井が落ちてきており、危険である。	R4点検済。所有者が判明し、連絡を取っている。
平小・大洲北中	31	大洲市徳森1199 徳森(小鳥越地区)大森石材前横断歩道	市道	三叉路で、赤橋方面から来る車両が見えにくく、横断が危険である。信号機の設置を希望する。また、歩道が狭く、赤橋方面から来る自転車と折衝の危険あり。	R3点検済。横断歩道や表示更新。学校での指導。→注意喚起看板設置、徐行表示済み。
	32	大洲市徳森1535 徳森 理容やました裏	市道	うめたこ側から坂道を降りてくるとき、車両が見えにくいため、自転車と自動車の接触事故が発生した。カーブミラーやストップマークの設置を希望する。	R3点検済。地域によるカーブミラーの改善、注意喚起看板の設置が必要。学校での通行指導。→新しいカーブミラー設置済。
	33	大洲市徳森2353 県道菅田五郎線 堀川建設前 点滅信号	県道	緩やかなカーブで左右の安全確認ができにくい。さらに、点滅信号はあるが、赤でも通過する車両が多い。	R1減速の路面標示を施工済。R3点検済。学校での指導で対応中。
	34	大洲市徳森2321-13 旧だるま寿司付近信号のない交差点	市道	カーブミラーがあるものの、見通しが悪い。児童が帰宅後、車との接触事故が起きている。	徐行表示済。児童生徒の指導。経過観察。
	35	大洲市徳森1471 伊予木材緑化部裏南側の道路	市道	県道横断に当たり、見通しが悪い。伊予木材緑化部南側の道路に面した塀が、地震等の災害時に崩れ落ちそうである。	R3点検済。セブンイレブン徳森店前の道路に横断歩道を設置できれば、通学路変更予定。横断歩道設置には歩行者溜りが必要。
	36	大洲市東大洲1174-2 中野商店前交差点	市道	児童の登下校時に交通量が多く、特に、朝道路を横断することが危険である。	R1点検済。R1カラー舗装完了。学校で歩行指導。
	37	大洲市徳森1381 ナイトショップいしづち付近	県道	大雨で増水すると、通れないことがある	R3点検済。横断歩道の設置は道路形状から困難。道路改良されれば再検討。
	38	大洲市東大洲1877 小鳥越橋前横断歩道 旧喜多医師会前交差点	市道	右方向の車が見えにくく、児童の横断が危険。交通事故発生地で、地元から点滅信号か標識の設置要望がある。	R1点検済。R1カラー舗装済。
	39	大洲市徳森287 フレスポ前～茶屋川橋間県道	市道	通学時、道路を横断する必要があるのに横断歩道がない。児童の登下校時に交通量が多く危険である。	R3点検済。横断歩道の設置は道路形状から困難。道路改良されれば再検討。
	40	大洲市東大洲986-1 福山製パン前	市道	都谷川沿いのガードレールと橋の欄干の間に隙間があり、転落の危険性がある。	R3担当者点検。ガードパイプ新規設置済。
	41	大洲市徳森2217付近 徳森公園～悠園に向かう橋	市道	欄干が低く、歩行者転落の危険性がある。低学年児童が転落したことがある。	R3点検済。学校での指導で対応中。
	42	大洲市徳森1187-5 こぶし通り～徳森市道横断歩道 美容院橙庵	市道	登下校時に車の交通量が多いが、横断歩道が片側で、信号機もなく危険である。横断歩道も見えにくい。	R1点検済。学校での指導で対応中。
	43	大洲市東大洲1877-7 旧喜多医師会付近	市道	カラー舗装ができ、横断歩道も塗り直した。R4に死亡事故が発生した。	R1点検済。学校での指導で対応中。
	44	大洲市徳森2600付近 平小運動場横三叉路	市道	横断歩道、ダイヤモンドマークが消えかかっている。	R5点検済。補修済。
久米小	45	大洲市西大洲1306 サンクレスト大洲	県道	サンクレスト大洲の前に横断歩道がなく、登下校時に児童が交通量の多い道路を横断している。横断歩道及び信号機の設置を希望する。	R2点検済。横断歩道の設置不可。見通しの良いところでの横断で対応する。サンクレスト前面の植栽伐採済。
	46	大洲市阿蔵甲636 久米小裏門前	市道	新阿蔵踏切～柴尾踏切間を徐行せず走行する車両が多く、登下校時に危険である。「スクールゾーン」「飛び出し注意」等の表示を希望する。	R2点検済。地域や安全協会に要請し、「飛び出し注意」「通学路につき減速を」等の看板の設置を検討。

大洲南中	47	大洲市西大洲971-1 サントノーレ西大洲横 久米小学校バス停前	その他	民家の屋根を支える鉄筋が折れ、宙ぶらりんになっている。児童が横断歩道を渡る際に立ち止まる際に、危険を感じる。	R4点検済。所有者が判明し、連絡を取っている。
	48	大洲市阿蔵989 池田酒店～大洲市公営住宅 新阿蔵踏切～久米踏切	市道	歩道の線路フェンス側に、樹木や雑草がはみ出している。また、路面にあるストップマークの表示が消えかけている。	R4点検済。JRにも協力を依頼し、必要に応じて地元・学校・市で草刈りを実施する。ストップマークについては、学校に連絡済。
平野小・平野中	49	大洲市平野町平地220-2 (県道大洲保内線234号線の平野町 会心地区)尾花橋付近	県道	道幅が狭く、特に雨天時の通学で車とすれ違う際、大変危険である。また交通量が多く、尾花橋上流部は見通しも悪い。	R3点検済。拡張困難。カーブミラー再調整済。登校は左側を通るように指導。地域での啓発も強化。
	50	大洲市平野町野田1601 (明日香のバス停(八幡浜方面)から J A西宇和流通センター前まで) 明日香のバス停	国道	歩道はあるが、ガードレールが設置されていない。車が車道から出ることや、自転車通生がはみ出す恐れがあり危険である。	R3点検済。工事箇所の歩道が元通り広くなったので、北側歩道を徐行して自転車で通行するよう指導。
	51	大洲市平野町野田1601 (明日香のバス停(八幡浜方面)から J A西宇和流通センター前まで) 明日香のバス停	国道	高速道路建設のための防護柵は撤去されたが、依然として工事は継続中であり、交通量も多く、通行には注意が必要である。	R2点検済。登下校時は、工事現場付近は自転車を押し歩いて歩くよう指導継続。工事が継続するので、学校での指導で対応。
	52	大洲市平野町野田452-3～142-1 県道からの分岐点(ローソン前)～ 郵便局まで平野のローソン～郵便局	市道	道幅が狭く、横に川が流れており、自転車通学児童にとって危険。過年度、川に落ちるといふ事案も発生している。	R3点検済。ポール設置済み。児童生徒への指導。
菅田小・肱東中	53	大洲市菅田町菅田丙120-2 採石場入り口付近	国道	歩道が採石場入口側にしかなく、入口を通行せざるを得ない。	R1点検済。業者に注意喚起済。事業所職員による見守り。注意喚起の看板も設置済。R3グリーンベルト設置済。
	54	大洲市菅田町菅田366 除家バス停付近	国道	スクールバスが停車している時に、後方の車が追い越す時があり危険を感じる。横断歩道で停車した車を追い越そうとする車あり。	R1点検済。横断歩道は整備済。現在該当児童がバス通となり状況解消。
	55	大洲市菅田町菅田2522 富士ニュータウン サンフーズ周辺	市道	大型車両の通行が多く、通学生にとって危険が多い。	R2教育委員会担当者現地確認。学校の指導で対応中。R5カーブ前後に注意喚起のための看板を設置。ドライバーにも注意喚起済。
	56	大洲市菅田町菅田848-4 菅田下町バス停付近	市道	水路があり、深く危険であり、児童が落ちた事案も発生した。グレーチングでふたをしてほしい。	R4点検済。コーンとバーを設置し、「危険」の表示をしている。R5にますふたを設置する予定。
	57	大洲市菅田町菅田のさかなげ橋 逆なげ橋付近	その他	「さかなげ橋」の新設工事は終了したが、仮橋撤去や大竹地区の堤防工事に伴う工事車両が頻繁に通っており、登下校時に危険である。	市教委に連絡し、登下校時にスクールバスの利用申請をすることで対応済。 R5点検済。年内に工事完了予定。
	58	県道菅田五郎停車場線松ヶ花橋～大 洲市新谷町新谷603近辺の道路 宗忠庵	市道	道路上に山際から生えた竹が倒れ掛かりそうになっていたり、歩道に草が生い茂ったりしていて、通行上危険となる。	R2点検済。学校や地域等から持ち主に草刈り等の要請。自治会や区長と相談。緊急の場合は市で対応することも可能。
	59	大洲市新谷町69-3 稲田橋より新谷町へ100mほど	市道	道幅が狭く、路上駐車が多いため、登下校に支障が多い。歩行者通行帯などを設置するなどの対応がほしい。	R2点検済。外側線塗装済。一部表示不能の場所もある。学校での指導で対応中。
	60	大洲市新谷339-1付近 交差点、野田川沿いの道路(株)マリン モーター	市道	道幅が広く、スピードを出して通行する車両が多いため、登下校時の横断が危険である。横断歩道の設置を願う。	R2点検済。経過観察。学校での指導で対応中。

新谷小・新谷中	61	大洲市新谷乙1598-1 国道56号喜多山駅前交差点ファミリーマート大洲新谷店	国道 市道	金刀比羅橋は幅が狭く、歩行者通行帯の設置を希望する。喜多山駅前交差点は片側にしか横断歩道がなく、危険である。両側に横断歩道を設置してほしい。	R2点検済。外側線設置済。横断歩道の設置は道路形状から困難。道路改良されれば再検討。
	62	大洲市新谷甲190-2 新谷小学校前から観光駐車場付近の道路新谷小学校	市道	7時半～8時頃と15時～16時半頃、小学校や保育所の送迎による路上停車、路上駐車が多数。一般車両やスクールバスの往来もあり、集団登校や下校の際に大変危険である。	R2点検済。学校での指導で対応中。学校でも常時2名が交通指導を行っているが、大変危険な状態である。学校施設周辺の道路幅員不足が主原因。解消には道路改良が必要。
	63	大洲市新谷甲260-1 新谷中正門	市道	中学校正門付近の路側帯が狭く、スクールバス乗降と、自転車通学生、徒歩通学生が交錯し危険である。	H30に地域要望あり。R2点検済。改修のための用地の提供が必要。その後進展なし。
	64	大洲市新谷甲771 木材置き場から市道に入る山側	市道	山側の草木が成長して歩道に侵入し、歩きづらく危ない。	R2点検済。土地所有者に草刈り等の要請を願う。自治会や区長と相談。緊急の場合は市で対応することも可能。
	65	大洲市新谷乙1172 高速道路の高架下の交差点	県道	自転車通学の生徒が道路を渡るときの横断歩道がなく、危険である。	R2点検済。横断歩道の設置は道路形状から困難。道路改良されれば再検討高速ガード下から新谷大橋交差点まで登校時右側通行で対応。
大洲東中 三善小	66	大洲市春賀甲1803付近 三善踏切近く 和田川の橋	市道	幅5mほどの橋で、欄干がないので転落の危険がある。変則交差点でもあり、歩行者通行帯を設置するなどの対応が必要である。	R1点検済。経過観察。対応検討。交通安全施設で公民館を通じて要望する。
	67	大洲市春賀976-1付近 坂本踏切付近	市道	カーブミラーが左側にあり、反対側の様子が見えないため、出会い頭に接触する恐れがある。以前に歩行者と自転車が接触した。植木もあり、見通しも悪い。	R4点検済。民地のため、カーブミラー設置は難しい。所有者に許可を得て植木を伐採し、見通しをよくした。
大洲東中 粟津小	68	大洲市八多喜町64-2 八多喜交番付近	県道	カラー舗装済だが、減速しない車両が相変わらず多く、危険である。一時停止等の看板や路面標示、スクールゾーン30マーク等が必要。	R2点検済。八多喜駐在所への注意喚起看板設置、勧学道東詰めに歩行者停止位置表示。R3路面標示設置済み。
長浜小・長浜中	69	大洲市長浜675付近 岸本石油横からJR長浜駅方面へ抜ける住宅街の道路	市道	岸本石油前の信号機のある交差点を避ける抜け道になっており、登下校中にスピードを出して通過する車両がある。通行規制を願う。	R2点検済。地域住民の生活道路であるため、今すぐの規制は困難。「通行注意」「通学路」等の看板を検討。学校の指導で対応中。
	70	大洲市長浜甲1025付近 長浜交番付近の街路樹	国道	松山方面からの通行時、歩行者が街路樹の陰になり、確認しづらい。両側の街路樹を2本程度撤去し、視認性を高めたい。樹木の周囲も夏は野草が成長し、低学年が見えにくくなっている。	R2点検済。植栽の剪定及び防草シートの設置により対応済。
	71	大洲市長浜町上老松3-12付近 住吉産業	県道	川側、山側ともに歩道が狭く、雑草が生えるとより狭くなり危険。民家の植栽物が枝を伸ばしている。	R2点検済。学校や支所等から持ち主に伐採要請。必要に応じて県土木事務所と相談することとした。(随時対応)
	72	大洲市長浜町下須戒 大和橋から長浜方面	県道	崖崩れ補修中で、防護ネットは設置されているが、路側帯が狭く、危険である。	R2点検済。修復工事中。道幅は狭いが、両面通行可になり、自転車通行を許可した。山側に歩道整備予定。
	73	大洲市長浜甲1～233 長浜中～長浜郵便局	市道	道幅が狭く、路側帯が片側のみになっており、危険である。	R3教育委員会担当者が現地確認。学校指導で対応中。
	74	大洲市長浜町沖浦 主要地方道長浜中村線 長浜大橋西詰～瑞龍寺下	市道	旧道で道幅が狭く、離合も困難である。登下校時は、児童生徒と通行車両が交錯し、危険が日常化している。	R3教育委員会担当者が現地確認。県道を川側に新設し解消予定。当面は学校での指導で対応中。

	75	大洲市長浜町沖浦 長浜大橋	県道	工事に伴い、歩道が著しく狭くなっている。	R4教育委員会担当者現地確認。学校での指導で対応する。
	76	大洲市長浜甲493 長浜幼稚園付近	県道	擁壁のコンクリートやブロックに亀裂が入り、危険な状態になっている。	R4教育委員会担当者現地確認。所有者には連絡済。学校での指導で対応する。
肱川小・ 肱川中	77	大洲市肱川町（正山地区） 県道310号線山鳥坂名荷谷線、栗太郎・風の工房〈名荷谷1283〉～嘉城〈名荷谷1437〉区間	県道	大雨による土砂崩れや倒木が起こりやすい。	R2点検。場所の特定ができず、随時対応。
	78	肱川町鹿野川中央〈山鳥坂32〉 鹿野川バス停〈山鳥坂32〉～肱川	県道	一部歩道が整備されていない区間がある。工事車両の通行が多い。	R2点検済。用地を取得し、路肩拡幅工事中。児童生徒への安全通行の指導済。
	79	大洲市肱川町（正山地区） 県道32号線主要地方道肱川公園線 道野尾〈宇和川65-1〉～協生〈名荷谷1820〉区間	県道	降雨等による土砂崩れや倒木が起こりやすい。	R2点検。場所の特定ができず、随時対応。
	80	大洲市肱川町山鳥坂県道32号線 鹿野川ガス販売所〈山鳥坂300〉から 鹿野川大橋の路側帯	県道	一部歩道が整備されていない区間がある。	R2点検済。一部ではあるが、R2外側線設置済。学校の指導で対応中。歩道整備予定。
	81	大洲市肱川町大谷大屋敷〈大谷 3485番地5〉付近	県営一般農道	大雨により、土砂崩れや倒木が起こりやすい。	R2担当者現地確認。状況が発生したときに、随時対応。
	82	大洲市肱川町犬返り 県道32号線主要地方道肱川公園線 犬返り住宅団地〈山鳥坂448〉～鹿野川大橋	県道	雨天時、石や土砂が路上に落ちてくる。	R2点検。場所の特定ができず、随時対応。
	83	大洲市肱川町犬返り〈山鳥坂448〉 県道32号線主要地方道肱川公園線 犬返り住宅団地・ひじ建	県道	建設会社の駐車倉庫があるため、大型ダンプカーが往来するが、幅員が狭く、歩道が整備されていない箇所がある。	R2点検。現段階での歩道工事の予定はないため経過観察とし、学校の指導で対応。
	84	国道197号 特産品開発センター付近〈宇和川 4327〉	国道	国道沿いで唯一歩道が未整備な箇所、大型車両の通行量も多く危険である。	R2点検。現在山側を拡幅工事中であり、山側工事完了後、特産品開発センター側に歩道が整備される予定。
	85	国道197号 川上区生コン付近〈宇和川3371〉	国道	スクールバス路線で、先日大きな落石があった。現在復旧済だが、今後も落石の可能性はある。	R5点検済。用地買収中。買収後、今年度内着工、来年度中復旧予定。
	86	大洲市肱川町犬返り 県道32号線主要地方道肱川公園線 肱川小学校付近	県道	先日大雨警報発令時に土砂が道路に流出した。今後も大雨時に土砂流出の可能性はある。	R5点検済。道路パトロール実施、流出した土砂は撤去。法面等工事の予定無し。