

通学路対策箇所図【三善小学校】

【合同点検対策検討メンバー】
教育委員会、小学校、県土木、
大洲警察署、市建設課

..... : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【市道春賀線】

・深部川の橋にガードレールもなく、狭いため危険である。



【対策メニュー】

・「ガードパイプ設置」要望

【市道春賀線】

・通学路とJRの線路との段差が少なく、両方が接近しているので危険。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

「この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web システムから提供されたものである。」