

通学路対策箇所図【喜多小学校】

【合同点検対策検討メンバー】
教育委員会、小学校、県土木、
大洲警察署、市建設課

..... : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【県道櫛生大洲線】

・交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。



【対策メニュー】

・ラバーコーンの設置等

【県道長浜中村線】

・歩道が狭い上、車の流れが早く危険。
通学路の標識も無い。



【対策メニュー】

・区画線の引き直し
・「通学路の」表示要望

【県道大洲保内線】

・複雑な形の交差点 横断歩道はあるが、見通しも悪く危険。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導

【市道若宮畑の前線】

・横断する児童が多いが、横断歩道がない。



【対策メニュー】

・「通学路」の表示要望

【市道大洲徳森線】

・複雑な形の交差点 登校時は交通量も多い。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導


【市道東大洲2号線】

・下校時の道を横断する児童が多いが、横断歩道がない。



【対策メニュー】

・停止線の塗り直し



対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

「この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web システムから提供されたものである。」

