

通学路対策箇所図【大成小学校】

【合同点検対策検討メンバー】

教育委員会、小学校、PTA会員、
安協支部長、県土木、大洲警察署

..... : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【県道小田河辺大洲線】

・見通しが悪い。



【対策メニュー】

・区画線の引き直し
・ラバーコーン設置

【県道小田河辺大洲線】

・カーブで見通しが悪く、道幅が狭い。
工所用ダンプの往来がある。



【対策メニュー】

・学校・見守り隊で対応

大成小学校

「この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web システムから提供されたものである。」

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。