

通学路対策箇所図【粟津小学校】

【合同点検対策検討メンバー】
教育委員会、小学校、県土木、
大洲警察署、市建設課

..... : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

【県道大洲長浜線】

・交通量が多いにもかかわらず、横断歩道がない。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導

【市道湯ノ子線】

・見通しが悪く、まわりに家も少ない。



【対策メニュー】

・通学路の変更

【市道新谷八多喜新町線】

・宇山方面からの下り坂は一時停止があり、自転車など危険。



【対策メニュー】

・停止線の塗り直し

【県道瀬田八多喜停車場線】

・学校前で、見通しが悪く交通量が多い交差点。



【対策メニュー】

・交差点内カラー舗装化。
・区画線の引き直し
・停止線塗り直し

【県道大洲長浜線】

・信号と踏切が近く、青信号での自動車の通行も危険。



【対策メニュー】

・交通ルールの遵守等指導

対策メニューについては、現時点で対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

「この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web システムから提供されたものである。」