

通学路対策箇所図【予子林小学校】

【合同点検対策検討メンバー】
教育委員会、小学校、県土木、
大洲警察署、

-----: 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

【県道肱川公園線】

- ・本校校区の車道では、道幅が一番狭く、もちろん歩道もない。



【対策メニュー】
・交通ルールの遵守等指導

【県道肱川公園線】

- ・カーブ後すぐに横断歩道があり危険。
路面表示がやや薄くなっている。



【対策メニュー】
・カーブミラーの補修
・通学路標識の補修

対策メニューについては、現時点での対策検討会等において合意した内容を記載しておりますが、
今後の社会情勢や予算状況等により、必要に応じて適宜見直すことがあります。

「この背景地図等データは、国土地理院の電子国土 Web システムから提供されたものである。」